

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro	
Subterráneo N° 2 To	orre Sur
Carpa Laboratori	o 03
TRANE	
4TXK1118ABP00	0AA
X2051T01820H0	0079

N° de Activo Fijo	50003964-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

4921
Av. Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
~
✓
~
~
~
✓
✓
~

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	8			
Calor	34			
Retorno				

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	4.12			8.42
Ventilador Interior		✓	0.27			0.4
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	12.12.2021		

Técnico 1

Técnico 2

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica