

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	_
Piso 6 Torre Sur	
Consulta 6	
YORK	
YGFC04CBAHEF-R	
F5011004EF20218	

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño **~** Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

N° de Activo Fijo	50001520-0		
N° OT	7535		
Edificio	Vitacura 5951		
Período de Ejecución	Febrero, 2022		

Correlativo de Fan Coil

Área

/535	
Vitacura 5951	
Febrero, 2022	
Mantención	

335

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12	
Calor	32	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.8	2.5	2.2

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.27 0.25 0.23 0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

21-02-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica