

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Observaciones:

Cortina de Aire	
PASILLOS PABELLON P4 VIT	
PASILLO SUCIO, MAMPARA SUR, EQUIPO 2	
S&P	
FM-1209X-2Y-MC	
A4420-D	

N° de Activo Fijo 50004044-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7852 Av. Vitacura 5951 Febrero, 2022 Mantención

Reapriete de bornera de motores Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Cambio de rodamientos Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓
✓
~
✓
~
~

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	7.8	6.9

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1		✓	0.48		0.39	0.59	
Motor 2							

Observacione	es: Se realiza ma	Se realiza mantención preventiva			
Fecha Manter	nción: 28-02-2022				
- Toolia Marico	10011. 20 02 2022	_			
Técnico 1	Xavier Matute				
Técnico 2	Luis Osorio				
	2010 000110	_			

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica Firma Técnico