

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Subterráneo N°3 MO
Laboratorio Diagnostico Molecular
YORK
YGFC06CBAHEFXLEH
50531B96911050

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

2002 50003508-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

6534
Av. Manquehue Norte 1499
Enero, 2022
Mantención

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
3.5	2.8	2.1		

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.41 0.36 0.34 0.54

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	25-01-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez
Técnico 2 Rodrigo Cisternas

Anches Ramirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica