

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
PISO 1 CLINICA
BODEGA DE EQUIPOS, ADYACENTE A HAB 182, PISO 1
NORTE VITACURA YORK
S/R
S/R

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
~	
~	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	
~	
~	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	910
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 3
Edificio Av. Vita
Período de Ejecución Octub
Área Man

3074	
Av. Vitacura 5951	
Octubre, 2021	
Mantención	

Chequeo de Temperaturas (°C)

10.3

40.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.1	2.7	2.1

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.27 0.25 0.22 0.7

Frío

Calor

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 15-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Firma Técnico

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica