

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso -1 Odontologia
Odontología - Box Radiología 1
YORK
YGFC06CBAHEFXXLDE
50530N60395111

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Correlativo de Fan Coil	1079
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT	5268
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Área	Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	11.2		
Calor	38		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.9	2.5	2.1	

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.39	0.36	0.32	0.63

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-12-2021		

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 **Xavier Matute** Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica