

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -1 Sindicato
Sindicato Sala Reuniones
YORK
YGFC08CBAHEF-R
F5011007EF20455

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
~	
~	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	

Correlativo de Fan Coil	1553
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 5997
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Enero, 2022
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	42.2	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
4.6	3.2	2.1

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 0.24
 0.21
 0.19
 0.33

 0.22
 0.2
 0.18
 0.33

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	17-01-2022

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Técnico 1 Técnico 2 Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

Andres Ramirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica