

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

	_
Fan Coil	
Piso -3	
Box N°9 Y10	
YORK	
YGFC03CBAHEFR	
F5011002FF20103	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
N/A
✓
✓
✓
✓

N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	6291
Edificio	Vitacura 5951

Correlativo de Fan Coil

N° OT	6291
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Enero, 2022
Área	Mantención

128

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.4	
Calor	35.6	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.1	2.7	2.4	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.25 0.22 0.21 0.28

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	22-01-2022	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica