

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 2 Habitacion	
Norte, Hab 208	
YORK	
S/R	
S/REG	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
N/A
✓
✓
✓
✓
✓

Correlativo de Fan Coil	925
N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	3477

N° OT	3477
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Octubre, 2021
Área	Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.9
Calor	38.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.5	2	1.4

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja 0.39 0.37 0.2 0.7

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

22-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica