

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 5 Clínica
Sur, Recepción UTAC, Intermedio
YORK
YGFC060AHEFXXRDE
50530B70447178

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

~	
✓	
~	
~	
~	
✓	
~	
✓	

N° de Activo Fijo S/R	Correlativo de Fan Coil	1806
5, K	N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 4401 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Noviembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.6	
Calor	39	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.8	2.2	1.6	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.41 0.36 0.32 0.7

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	17-11-2021	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez Técnico 2 **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica