

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
PISO 1 CLINICA
ESTAR PERSONAL UCI PEDIATRICA, PISO 1 NORTE
VITACURA (EX HAB 111)
CCPB0514
S/R

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
~	/
~	/
•	/
~	/
•	/
•	/
~	/

Correlativo de Fan Coil	1022
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 5988
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Enero, 2022
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.1	
Calor	42	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
3.1	2.4	1.6		

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.38 0.33 0.3 0.51

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
	<u> </u>		
Fecha Mantención:	16-01-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1
Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

dres Kamirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica