

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil |
|-----------------------|
| Piso 1 Clinica |
| Sur, Estar Enfermeras |
| YORK |
| MKT3-400FG30 |
| 50531A84753913 |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| ✓ | |
|----------|--|
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 1617 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo | S/R |

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 2479 |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Octubre, 2021 |
| Mantención |

| Frío | 10 | |
|-------|------|--|
| Calor | 39.1 | |
| | | |

Nominal

0.54

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Chequeo de Temperaturas (°C)

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|
| Alta | Media | Baja | |
| 4.8 | 4.5 | 3.3 | |

 Alta
 Media
 Baja

 Motor 1
 0.38
 0.35
 0.32

 Motor 2
 Motor 3
 0.35
 0.32

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | | |
|----------------|----------------------------------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fecha Mantención: 05-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica