

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 5 Clinica
Sur, Zona Materiales Estéril
YORK
YGFC02CBAHEF-R
F3004002BI08798

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
~	
~	
~	
~	
~	
<b>~</b>	
~	
~	
~	
~	

Correlativo de Fan Coil	1816
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 7441 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Febrero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	10		
Calor	40		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
3.2	2.7	2.1		

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.1 0.09 0.08 0.13

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 21-02-2022

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica