

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Ducto	
Sub.3° Torre Medica	
Split 16 Informatica	
YORK	
SICH150BCVI454	
662564564	

N° de Activo Fijo

50000921-0

N° OT

Edificio Período de Ejecución

Área

6991
Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

~	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>&gt;</b>	
<b>&gt;</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
~	
~	
~	
~	

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	10.9		
Calor			
Retorno			

Ventilador Exterior Ventilador Interior Compresor 1 Compresor 2

		Medición de Consumos Eléctricos (A)				
Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
<b>✓</b>		2.83	2.91	2.85	5.1	
<b>✓</b>		2.99	3.04	3.1	5.1	
					17	

Fecha Mantención: 09-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito

José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica