

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
PISO 15 TORRE SUR	
SALA DE REUNIONES, PISO 15 TORRE SUR	
YORK	
YGFC08CBAHEFXXLE	
F5030011EK08697	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
~	
~	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1500
N° de Activo Fijo	50001586-0

N° OT

Edificio

Período de Ejecución

Área

AV. VITACURA 5951 Septiembre, 2021	
Septiembre, 2021	1732
<u> </u>	AV. VITACURA 5951
Mantención	Septiembre, 2021
Mantencion	Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13.6	
Calor	47.6	

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
4.9	4.3	3.4

Lowen's Ydel Pierre Angel Ramos

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.22 0.21 0.2 0.33 Motor 2 0.23 0.21 0.2 0.33 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	16-09-2021	

Técnico 1

Técnico 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica