

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Subterraneo N°1
Informe De Cuerpos Equipo 1
YORK
YGFC07CBAHEFXLEG
50531E03048907

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

de Activo Fijo	S/R	
DT	2065	
icio	Vitacura 5951	

674

N° OT	2065
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Área	Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.2
Calor	40

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.4	1.8	1.4

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja 0.45 0.34 0.28 0.59

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

24-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica