

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire	
Sala de Maq. P6º Norte Clínica	
Hab 562 UCI Adultos P5 CAS	
INTERCAL	
MF00-13-0-0-H	
15494.2.4.2	

N° de Activo Fijo 50003784-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 3938
Av. Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
✓	
~	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	✓		0.86	0.94	0.98	2.47

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	04-11-2021

Técnico 1
Técnico 2

Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1
QR Diapper

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica