

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro	
Subterráneo N° 2 Torre Sur	
Carpa Laboratorio 03	
TRANE	
4TXK1118ABP00AA	
X2051TO182OH0079	

N° de Activo Fijo

50003964-0

8235

Mantención

N° OT

Edificio

Área

Período de Ejecución

Av. Vitacura 5951 Marzo, 2022

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
~
✓
~
~
~
✓
✓
~

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	9.2		
Calor	32.1		
Retorno			

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Trif
 Mono
 R
 S
 T
 Nominal

 Ventilador Exterior
 ✓
 4.16
 8.42

 Ventilador Interior
 ✓
 0.22
 0.4

 Compresor 1
 Compresor 2
 0.4
 0.4

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 09-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica