

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Observaciones:

Cortina de Aire
PISO 4 CLINICA
PABELLONES FRENTE A ASCENSORES
CLARK
CAC-150C2
S/R

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

5467
Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	9.3	8.5

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1		~	0.69		0.52	0.85	
Motor 2							

Fecha Manter	nción: 17-12-2021		
i cona manter	17 12 2021		
Técnico 1	Xavier Matute		
Técnico 2	Luis Osorio		
		KTI (AS)	
	λ / 1	CAPILIS C	
	Mantención Grupo 2 QR Cleanen	Carlos Briceno	
		Supervisor de Mantencion	
		Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner	

Firma Técnico

Se realiza mantención preventiva

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica