

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Cortina de Aire
SUBT -1 TORRE MEDICA
CA-81CENTRAL DE ALIMENTACION ZONA LAVADO
FONDO 3
CAC-09C2
RM220902121181

N° de Activo Fijo 50002787-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 2321 Vitacura 5951 Septiembre, 2021 Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓	
✓	

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	8	7.1

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1		✓	0.65		0.49	0.85	
Motor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	29-09-2021	

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 QR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica