

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil             |
|----------------------|
| Piso 1 Torre Sur     |
| Admisión Manquehue 1 |
| YORK                 |
| YGFC12CBAHEF-R       |
| F5011012EF19466      |

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño **~** Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| Correlativo de Fan Coil | 37   |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo       | S/R  |
|                         |      |
| N° OT                   | 2175 |

| N° OT                | 2175             |
|----------------------|------------------|
| Edificio             | Vitacura 5951    |
| Período de Ejecución | Septiembre, 2021 |
| Área                 | Mantención       |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |  |
|------------------------------|------|--|
| Frío                         | 12.1 |  |
| Calor                        | 38.2 |  |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 2.4                                 | 1.9   | 1.3  |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.4 0.35 0.28 0.65 Motor 2 0.38 0.32 0.26 0.65 Motor 3

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |

27-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica