

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil |
|---------------------------|
| Piso -1 Urgencia General |
| Urgencia General - Box 42 |
| ANWO |
| FCA500CT |
| K111053432 |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| ✓ |] |
|----------|---|
| ✓ | ١ |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | 1 |
| ✓ | |
| ✓ | 1 |
| | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | 1 |
| ✓ |] |
| | _ |

| Correlativo de Fan Coil | 1919 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo | S/R |

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 8794 |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Marzo, 2022 |
| Mantención |

Chequeo de Temperaturas (°C)

12.3

37.4

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|--|--|
| Alta | Media | Baia | | | |

2

1.5

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.29 0.27 0.25 0.41

Frío

Calor

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Fecha Mantención: 22-03-2022

Técnico 1 Técnico 2

2.5

Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica