

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 1 Urgencia General
Urgencia General - Box 30
CARRIER
42CE004315AL2C
E04315AL01107505058322

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	

Correlativo de Fan Coil	1886
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 8654

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Marzo, 2022

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.3	
Calor	37.4	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.8	2.2	1.6	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.26 0.24 0.22 0.36

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	17-03-2022	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1

17-03-2022

Técnico 2

Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica