

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Subterraneo N°3 Torre Sur
Sala De Telecomunicaciones
YORK
YGFC02CBASEF
F300400BI08809

Limpieza de filtros

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

~	
~	
~	
~	
~	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1461
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 6310 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Enero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	10.3		
Calor	0		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.8	2.3	1.8	

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja 0.22 0.17 0.14 0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	23-01-2022	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez Técnico 2 **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica