

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 13
KENDAL
12-ASM-24MDSUE
A2287A486504W00054

N° de Activo Fijo 12004153-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

9174
Av. Vitacura 5951
Abril, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>
<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)					
Frío	8				
Calor	33				
Retorno					

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	6.97			13
Ventilador Interior		<b>✓</b>	1.97			3.5
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	07-04-2022		

Técnico 1Xavier MatuteTécnico 2Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica