

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 2 Torre Sur	
M. P. Consulta 4	
YORK	
YGFC04CBAHEF-R	
F5011004EF20208	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>

Correlativo de Fan Coil	795
N° de Activo Fijo	50001209-0

N° OT 2531 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13.4	
Calor	38.9	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.2	2.6	2	

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja 0.24 0.22 0.2 0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	: 06-10-2021	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica