

## **ORDEN DE TRABAJO**

**Edificio** 

Área

Período de Ejecución

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 2 Habitacion	
Sur, Hab 246	
ANWO	
FCA400CT	
K114033376	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	]
✓	١
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	1
✓	
✓	1
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	1
✓	]
	_

Correlativo de Fan Coil	1636
N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	6271

6271
Vitacura 5951
Enero, 2022
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	40	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.2	2.4	1.6	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.28 0.26 0.24 0.42

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	22-01-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1

Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica