

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire          |
|---------------------------------------|
| Sala De Maq. P7º Sur-A Clinica        |
| Vex 24 Baños Habitaciones Nor Oriente |
| TETLAK                                |
| ESP                                   |
| 0381-A                                |

N° de Activo Fijo 50001821-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 4795
Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| ✓        |
|----------|
| ✓        |
| ✓        |
| ✓        |
| ✓        |
| <b>✓</b> |
| ✓        |
| ✓        |
| <b>✓</b> |
| <b>✓</b> |
|          |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     |  |

|       |          |      |      |      | Medición de Consumos Eléctricos (A) |         |  |  |
|-------|----------|------|------|------|-------------------------------------|---------|--|--|
|       | Trif     | Mono | R    | S    | Т                                   | Nominal |  |  |
| Motor | <b>✓</b> |      | 0.99 | 0.96 | 0.92                                | 1.63    |  |  |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |  |  |  |
|----------------|----------------------------------|--|--|--|
|                |                                  |  |  |  |
|                |                                  |  |  |  |
|                |                                  |  |  |  |
|                |                                  |  |  |  |

Técnico 1

Técnico 2

Fecha Mantención:

Yohansson Henrito José Paricaguan

08-12-2021

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica