

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -1 Urgencia General
Urgencia General - Residencia Medicina Interna 1
YORK
YGFC06CBAHEFXXRDE
50530B70447198

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	1936
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 2056

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Septiembre, 2021

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	12.5		
Calor	38		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.1	2.5	1.9	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.37 0.33 0.3 0.63

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	24-09-2021	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 M
Técnico 2

Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

> Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica