

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 1 Urgencia General
Urgencia General - Box 33
YORK
42CE004315ARZC
60322

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓
✓
~
✓
✓
✓

Correlativo de Fan Coil	1895
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 2281

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Septiembre, 2021

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	13.4		
Calor	38.6		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.6	2	1.3		

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.26 0.24 0.22 0.36

Observaciones:	Se realiza mantencion preventiva	
Fecha Mantención:	29-09-2021	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1

Técnico 2

Miguel Angel Delgado
Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica