

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Compacto
Sala De Maquina Piso -1
Compacto E931 Resonador Scanner
CARRIER
50TQBO90-E931
0815B00274009

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2478
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	1
✓	Ī
✓	
✓	1
✓	
✓	
✓	
✓	1
<b>✓</b>	1
✓	1
✓	1
✓	1
<b>✓</b>	1
<b>✓</b>	1
<b>✓</b>	1

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	10.4
Calor	
Retorno	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Т **Nominal** Trif Mono R **Ventilador Exterior** 0.95 1.3 **Ventilador Interior ~** 3.19 4.6 Compresor 1 8.94 8.85 8.72 15.9 Compresor 2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 05-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito Rodrigo Cisternas

Mantencjön Grupb 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica