

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil           |
|--------------------|
| Subterraneo N°1 MO |
| Unidad De Apoyo    |
| YORK               |
| YGFC03CBAHEFXREG   |
| 50531E19666904     |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| <b>✓</b> |  |
|----------|--|
| <b>✓</b> |  |
|          |  |
| <b>✓</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
| ✓        |  |
|          |  |

| Correlativo de Fan Coil | 1835       |
|-------------------------|------------|
| N° de Activo Fijo       | 50001964-0 |

N° OT 5945 **Edificio** Av. Manquehue Norte 1499 Período de Ejecución Enero, 2022 Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |  |
|------------------------------|------|--|
| Frío                         | 11.8 |  |
| Calor                        | 38.6 |  |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |  |
|-------------------------------------|-------|------|--|
| Alta                                | Media | Baja |  |
| 3.4                                 | 2.7   | 1.8  |  |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.25 0.24 0.22 0.4

| Observaciones:    | Se realiza mantención preventiva |
|-------------------|----------------------------------|
|                   |                                  |
|                   |                                  |
|                   |                                  |
|                   |                                  |
| Fraka Mantanatina | 00.01.0000                       |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 09-01-2022

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica