

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 2 Clinica
Ecotomografia, Sala Exámenes 6
YORK
YGFC05CBAHEFXXLDE
50530N60395071

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

419
S/R

N° OT

Edificio

Período de Ejecución Área

9651 Vitacura 5951 Abril, 2022		
Abril, 2022	9651	
<u> </u>	Vitacura 5951	
Montonoión	Abril, 2022	
Mantencion	Mantención	

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.2
Calor	37.4

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.6	2	1.4

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 Motor 1
 0.33
 0.3
 0.27
 0.39

 Motor 2
 Motor 3
 0.3
 0.27
 0.39

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

\_\_\_\_

Fecha Mantención:

19-04-2022

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica