

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Subterráneo N° 1 MO
Central de Alimentación Cuarto Frío
YORK
YGFC10CBAUEFXLEH
50531K76879593

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	848	
N° de Activo Fijo	50003218-0	

N° OT 9858

Edificio Av. Manquehue Norte 1499

Período de Ejecución Abril, 2022

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	40	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.6	2.1	1.6		

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.36 0.34 0.32 0.51 Motor 2 0.34 0.32 0.3 0.51 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	26-04-2022		

Técnico 1
Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

Anches Kamirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica