

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
TECHO INTERMEDIO NORTE, PISO 6, VITACURA
VEX HABITACIONES 549 - 550
AIROLITE
BSTB355
A06163

N° de Activo Fijo 50003991-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 9209 Av. Vitacura 5951 Abril, 2022 Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	
~	
~	
✓	
~	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	0

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				Medición de Consu		
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal			
Motor	✓		1.51	1.61	1.59	3.32			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 11-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica