

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	_
Piso -1 Casino Vip	
Casino Vip Casino 1	
YORK	
YGFC10CBAHEF-L	
F5030013EK08738	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
~	
~	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	

Correlativo de Fan Coil	153
N° de Activo Fijo	50001333-0

N° OT 8425 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Marzo, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13	
Calor	37.2	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.6	2	1.4	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.34 0.31 0.29 0.55 Motor 2 0.32 0.3 0.2 0.55 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	14-03-2022	

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica