

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 01
CLARK
INCM-24HREO
VKK022005GWPDD9QVJE0133

N° de Activo Fijo

12004141-0

4902

Av. Vitacura 5951

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

e Ejecución Diciembre, 2021 Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
	_

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	8.9		
Calor	33		
Retorno			

	Trif			Medición de Cons	umos Eléctricos (A)	
_		Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	4.2			8.8
Ventilador Interior		<b>~</b>	0.78			1.7
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	12-12-2021

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica