

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 5 Clínica
Sur Residencia Médica
YORK
YGFC06CBAHEF
BH12526

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓
✓
~
✓
✓
✓

Correlativo de Fan Coil	1715
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 2921
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Septiembre, 2021
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10.9	
Calor	45.3	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.9	2.5	2	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.56 0.51 0.45 0.64

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	14-09-2021

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Lowen's Ydel Pierre
Técnico 2 Angel Ramos

Mantensión Grupo 3 OR Oleaner Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica