

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Gatera HT
Pabellón 4 HT
S&P
CAB-200
5148121300_4

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

6887	
Vitacura 5951	
Febrero, 2022	
Mantención	

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor		<b>~</b>	0.79			0.95

	Se realiza mantención preventiva	Observaciones:

Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

03-02-2022

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica