

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 6 Clinica
Estar Enfemeras
YORK
FC-636
50531C64668939

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
✓	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
✓	

Correlativo de Fan Coil	475
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 1588 **Edificio** Vitacura 5951 Septiembre, 2021 Período de Ejecución Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13.9	
Calor	53.9	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.5	3	2

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.42 0.39 0.38 0.54 Motor 2 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	14-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Lowen's Ydel Pierre **Angel Ramos** 



Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica