

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 3 Ht Torre Sur	
Habitación 7	
YORK	
YGFC04CBAHEF-L	
F5011003EF20157	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	553	
N° de Activo Fijo	50001138-0	

N° OT 6850 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Febrero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	12.3		
Calor	38.9		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.1	1.8	1.5		

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.21 0.18 0.3 0.15

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
	· ·		
Fecha Mantención:	03-02-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica