

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Técnico 1

Técnico 2

Fan Coil	
Piso 4 Habitaciones	
Sur, Habitacion 440	
YORK	
YGFC04CBAHEFL	
F4018001DG12752	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1599
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7735
Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	40	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
4.2	3.5	2.8	

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.24	0.23	0.22	0.34

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	23-02-2022	

Anches Ramirez

Andrés Ramírez

**Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica