

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
HABITACION 548 SECTOR PONIENTE P5 VIT	
HABITACION 548 SECTOR PONIENTE P5 VIT	
ANWO	
FCA600CT-M	
340D190270515270100011	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Co	oil
N° de Activo Fijo	

871	
50003999-0	

N° OT

Edificio

Período de Ejecución

Área

8156
Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	40	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.4	2.6	1.8

Andrés Ramírez

Rodrigo Cisternas

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.28	0.26	0.28	0.42

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
		—
Fecha Mantención:	09-03-2022	

Andro Rombres

Técnico 1

Técnico 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica