

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Cortina de Aire
Piso 1 Urgencia General
Urgencia General - Hall 2
CLARK
RM125-15-3D/Y-B-2-S
S/R

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3123
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓	
✓	

Alta	Baja
8.3	6.9

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1		✓	8.6		7.2	13.05	
Motor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 15-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica