

ORDEN DE TRABAJO

N° OT

Área

Edificio

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Subterraneo N°1
Radioterapia Bunker Sur
YORK
YGFC07CBAHEFXREF
50530N81373847

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

✓	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1241
N° de Activo Fijo	S/R

2142 Vitacura 5951 Período de Ejecución Septiembre, 2021 Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.8	
Calor	40	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.6	2	1.3

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.4 0.35 0.3 0.59

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

25-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica