

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Retorno

Técnico 1

Técnico 2

Split Muro
PISO 1 ALEMANA SEGUROS
EQUIPO 11, PISO 1, ALEMANA SEGUROS
DAIKIN
FTYN09CL215
4L23570000303

N° de Activo Fijo

256

N° OT

Edificio

Área

**AV MANQUEHUE NORTE 1370** Período de Ejecución

Febrero, 2022 Mantención

6953

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

~	•
~	•
~	•
~	•
~	•
~	•
~	•
~	•
~	•
~	•
<b>✓</b>	•
~	•
~	•
	4

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	6.8
Calor	38.2
Petorno	

			Medición de Consumos Electricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.2			0.25
Ventilador Interior		<b>✓</b>	3.85			4.2
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva					
Fecha Mantención:	05-02-2022					

 $) \cap ($ Mantención Grupo 1
QR Olabber

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica