

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil |
|--------------------------------------|
| Piso -3 Roperia |
| Roperia-Puestos De Trabajo-Recepción |
| ANWO |
| FCA400CT |
| K112022223 |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

| ~ | |
|----------|--|
| ✓ | |
| ~ | |
| | |
| ~ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | |
|-------------------------|--|
| N° de Activo Fijo | |

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 2040 |
|------------------|
| Vitacura 5951 |
| Septiembre, 2021 |
| Mantención |

1403

S/R

| Chequeo de Temperaturas (°C) | |
|------------------------------|------|
| Frío | 13.9 |
| Calor | 32.9 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|
| Alta | Media | Baja | |
| 3 | 2.5 | 2 | |

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.31 0.29 0.27 0.42

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | |
|-------------------|----------------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Fecha Mantención: | 23-09-2021 | |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 L
Técnico 2

Lowen's Ydel Pierre Angel Ramos



Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica