

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro	
Subterráneo N° 2 Torre Sur	
Carpas Vacunatorio Covid 04	
KENDAL	
12-ASM-24MDSUE	
A2287A486504W00042	

N° de Activo Fijo

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

9163	
Av. Vitacura 5951	
Abril, 2022	
Mantención	

12004144-0

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>~</b>
<b>✓</b>
~
~
~
~
~
<b>✓</b>
~
~
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	8
Calor	32.6
Retorno	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	5.86			13	
Ventilador Interior		<b>✓</b>	1.68			3.5	
Compresor 1							
Compresor 2				-			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	07-04-2022	

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica