

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -1 Casino Vip
Casino Vip Casino 4
YORK
YGFC10CBAHEF-R
F5030014EK08748

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
~	
✓	
✓	
~	
✓	
✓	
✓	
~	
~	

Correlativo de Fan Coil	1969
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 2062

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Septiembre, 2021

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	20.2	
Calor	20.2	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.2	2.2	2.2	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.32 0.42

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 24-09-2021

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

> Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica