

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso -3	
Shaft Computación	
YORK	
YGFC03CBAHEF-L	
F5011001EF20061	

N° de Activo Fijo S/R N° OT 3855 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021

Correlativo de Fan Coil

Área

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13
Calor	13

1550

Mantención

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2	1.5	1

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.22 0.21 0.19 0.28

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 30-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica